



PHYMED SRLTDA

CAL.LOS ANTARES NRO. 265 URB. LA ALBORADA - LA ALBORADA

SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

RUC: 20335599251

## FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00003561

**Cliente:** CLINICA SANTA MARTHA DEL SUR SAC

**Moneda:** SOLES

**IGV:** 18.00 %

**RUC:** 20517737560

**Condición de Pago:**

Crédito - 30 días

**Dirección:** AV. BELISARIO SUAREZ NO 998 - SAN JUAN DE MIRAFLORES

**Ciudad:** SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

<b>Fecha de Emisión:</b> 28-nov-2022	<b>Forma de Pago:</b> Credito	<b>Orden de Compra:</b> 4500167455	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 28-dic-2022	<b>N° Guía de Remisión:</b> N° 0005-00020124
---	----------------------------------	---------------------------------------	---	---

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
1277	1.00000	ZZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN OC 4500167455 EQUIPO: MAGNETOTERAPIA MODELO: MAGNETHERP 330 SERIE: 568012120697 MARCA: MEDITEA *NO INCLUYE GARANTÍA* CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS	372.88	0.00	372.88

### OBSERVACIONES

Vendedor: Servicio Técnico

OP. GRAVADAS	S/ 372.88
OP. INAFECTAS	S/ 0.00
OP. EXONERADAS	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS. TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 372.88
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 67.12
OTROS CARGOS	S/ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 440.00</b>

<b>Dirección de Partida:</b> CAL.LOS ANTARES NRO. 275 URB. LA ALBORADA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO		<b>Dirección de Llegada:</b> AV. BELISARIO SUAREZ NO 998 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	
<b>RUC Transportista:</b>		<b>Razón Social</b>	
<b>Marca del Vehículo:</b>	<b>Placa del Vehículo:</b>	<b>Nombre del Conductor:</b>	<b>DNI del Conductor:</b>
<b>N° de Licencia del Conductor:</b>		<b>Número de Constancia de Inscripción del</b>	

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 440.00	28-dic-2022



Operador de Servicios Electrónicos  
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT